


Gniazda i akcesoria


SU4L

Do R4N

Do lutowania
29,6 x 21,5 x 18,1 mm
Cztery tory prądowe
6 A, 250 V AC



Wymiary otworu w płycie montażowej




Akcesoria

G4 1053

G4 1040


Wymiary




G4

Do R4N

Do lutowania
40,5 x 21,5 x 18,1 mm
Cztery tory prądowe
6 A, 250 V AC




Rozstaw otworów w płycie montażowej



Akcesoria

G4 1053


Wymiary





GZ2

Do R2M

Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment
dokręcenia zacisku: 0,7 Nm
Montaż na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na płycie
65,2 x 20 x 25 mm
Dwa tory prądowe
7 A, 250 V AC




Schemat połączeń



Akcesoria

GZ2 1060


Wymiary




S2M

Do R2M

Do obwodów drukowanych
29,6 x 14 x 10,5 mm
Dwa tory prądowe
5 A, 250 V AC



Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym



Akcesoria

G4 1050

Wymiary

